



## Visti e pareri

## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DELL'IPAB  
"CASA DEI FANCIULLI RENDA-FERRARI"  
SITA NEL COMUNE DI PARTANNA (TP) IN VIA LIBERTA' N. 28

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Agosto 2017

## Scala

## II Commitente

**IPAB "Casa dei Fanciulli Renda-Ferrari"**

Progettisti

**Dott. Arch. Gianluca Riggio**

**Dott. Ing. Francesco Crinelli**

**Responsabile Unico del Procedimento**

Data

revisione

Elaborato

10b

Studio tecnico Ing. Francesco Crinelli Piazza Padre Pio, 1 - 91028 Partanna (TP) - Tel. 349.5641694 - fax 0924.88836 e-mail: francesco.crinelli@libero.it

Studio tecnico Ing. Francesco Crinelli Piazza Padre Pio, 1 - 91028 Partanna (TP) - Tel. 349.5641694 - fax 0924.88836 e-mail: francesco.crinelli@libero.it

RIEPILOGO:Prev. 04/09/2017 - 01/05/2018 = 240 gg. Giorni lavorativi Prev.164 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/17	OTTOBRE/17	NOVEMBRE/17	DICEMBRE/17	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18
Interventi Casa del Fanciullo													
Adeguamento servizi idraulici													
IS0009 22.2.3 - Termina il seg	221.50	14/09/2017	20/09/2017	7									
IS0009 2.5 - Finitura in plaster	2.544.54	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 3.5 - Rimontaggio di pav	10.906.61	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 15.1.2 - Massetto di bet	1.044.28	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 15.1.3 - Massetto di cob	5.818.89	05/11/2017	07/11/2017	3									
IS0009 15.2.1 - Finitura a posa	22.565.58	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 2.2.3 - Finitura a posa	6.065.94	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 11.1.5 - Ringhiatura pe	2.887.68	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 12.1.1 - Finitura a po	2.403.49	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 12.1.2.1 - Sospensione d	457.00	21/09/2017	20/10/2017	30									
IS0009 14.1.1 - Scaffalatore pe	523.60	14/09/2017	20/09/2017	7									
IS0009 14.1.3.1 - Puntro di comin	737.00	14/09/2017	20/09/2017	7									
IS0009 14.1.1.1 - Puntro press d	255.60	14/09/2017	20/09/2017	7									
IS0009 14.5.1.1 - Finitura a po	432.00	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 14.5.1.3 - Finitura po	1.017.90	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.1.1.1 - Finitura a col	431.00	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.1.1.2 - Finitura a co	1.066.80	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.1.1.2 - Finitura a co	1.572.50	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.1.1.5 - Finitura a col	1.216.50	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.1.1.5 - Finitura a col	11.036.00	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.3.1 - Finitura a posa	7.248.00	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.3.1.5 - Finitura a col	1.439.60	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.3.1.5 - Finitura a col	1.764.00	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.3.1.7 - Finitura a col	1.079.60	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.3.1.7 - Finitura a col	951.20	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.4.1.1 - Finitura a co	704.80	21/10/2017	03/11/2017	14									
IS0009 15.4.1.1 - Finitura a co	2.488.20	14/09/2017	20/09/2017	7									
IS0009 15.4.1.2 - Finitura a col	1.251.00	14/09/2017	20/09/2017	7									
IS0009 21.1.1 - Rimondare al t	24.19	04/09/2017	13/09/2017	10									
IS0009 21.1.1 - Rimondare al t	2.878.75	04/09/2017	13/09/2017	10									
IS0009 21.1.1.1 - Rimondare al t	490.75	04/09/2017	13/09/2017	10									
IS0009 21.1.1.1 - Rimondare al t	3.813.81	04/09/2017	13/09/2017	10									
IS0009 21.1.1.7 - Rimondare al t	328.02	04/09/2017	13/09/2017	10									
IS0009 21.1.1.7 - Rimondare al t	741.00	04/09/2017	20/10/2017	47									
IS0009 21.1.1.7 - Rimondare al t	4.459.94	21/10/2017	03/11/2017	14									
Adeguamento impianto di riscaldamento													
IS0009 23.1.1.1 - Appuntamento	341.28	15/02/2018	21/02/2018	7									
IS0009 23.1.1.3 - Sostituzione ad	156.00	15/02/2018	21/02/2018	7									
IS0009 23.1.2 - Finitura di opre	3.829.00	22/02/2018	09/03/2018	16									
IS0009 23.2.1 - Finitura a posa	4.447.00	22/02/2018	09/03/2018	16									
IS0009 23.2.7 - Finitura a posa	29.144.43	22/02/2018	09/03/2018	16									
IS0009 23.2.7 - Finitura a posa	1.349.46	15/02/2018	21/02/2018	7									
IS0009 23.2.7 - Finitura a posa													
Adeguamento impianto antincendio													
IS0009 21.1.2 - Manuten to	112.81	10/03/2018	14/03/2018	5									
IS0009 21.2 - Finitura di opre	166.86	10/03/2018	14/03/2018	5									
IS0009 21.3 - Finitura di opre	139.86	10/03/2018	14/03/2018	5									
IS0009 21.3.1 - Accordo bi turn	265.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 21.3.1 - Accordo bi turn	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 21.3.2 - Cassaforte per ge	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 21.1.1 - Taglio a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 21.1.1 - Taglio a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 21.1.1 - Taglio a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									
IS0009 23.09/01 - Rimondare ogni													
Adeguamento barriere antiterrorismo													
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.89	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	238.46	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	255.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione													
Adeguamento barriere antiterrorismo													
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.89	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	238.46	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	255.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione													
Adeguamento barriere antiterrorismo													
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.89	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	238.46	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	255.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione													
Adeguamento barriere antiterrorismo													
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.89	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	238.46	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	255.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione													
Adeguamento barriere antiterrorismo													
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.89	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	238.46	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	255.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione													
Adeguamento barriere antiterrorismo													
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.89	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	238.46	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	255.68	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	70.92	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	373.39	09/04/2018	10/04/2018	2									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	26.936.39	11/04/2018	30/04/2018	20									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	8.563.50	15/03/2018	08/04/2018	25									
IS0009 11.1.6.2 - Scavo a sezione	62.502.00	15/03/2018	06/04/2018	23									